

PLAN DE MANTENIMIENTO SERIE 700

ZS1EPV (4142)



ITEM	INTERVALOS DE MANTENIMIENTO X 1000 Km.							
	3	20 100 140 220 260 340 380	40 200 280	80 160 320 400	60 180 300	120 360	240	
MOTOR								
1	Correas de ventilador		I	I	I	I	I	I
2	Holgura de válvulas					R	R	R
CHASIS								
3	Engrase del chasis	R	R	R	R	R	R	R
4	Regulación de frenos	R	R	R	R	R	R	R
5	Inspeccionar secador de aire (Revisar salida aceite)		I	I	I	I	I	I
6	Líquido refrigerante (Leer Nota)	I	I	I	I	I	I	I
7	Líquido de embrague	I	I	I	I	I	I	I
8	Líquido de dirección hidráulica	C	I	I	I	I	C	C
9	Masa de ruedas (limpieza int. de tambores, retenes,						R	R
10	Regulación de embrague y control desgaste disco embrague		R	R	R	R	R	R
LUBRICACION								
11	Aceite caja de cambios y filtro	C		C	C		C	C
12	Respirador de caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I
13	Aceite de motor y filtro (Leer Nota)	C	C	C	C	C	C	C
14	Filtro aceite de diferencial	C			C			C
15	Aceite de diferencial	C		C	C		C	C
16	Filtro Aceite deposito hidraulico	I					C	C
17	Filtro de aire primario o, (según condición de trabajo)	I	C	C	C	C	C	C
18	Filtro de aire secundario o, (según condición de trabajo)					C	C	C
19	Filtros de combustible		C	C	C	C	C	C
SISTEMA ELECTRICO								
20	Funcionamiento de luces, bocina y instrumentos	I	I	I	I	I	I	I
21	Nivel líquido baterías	I	I	I	I	I	I	I
	ZS 4142	4,0	3,5	5,0	5,5	6,5	17,0	17,0

C : Cambiar

R : Realizar

A : Ajustar

I : Inspeccionar, Corregir, limpiar o Cambiar



Nota:

Item N°7 Líquido refrigerante ORIGINAL HINO LLC cambio cada 3 años o 600.000 Km.

Item N°13 Este plan de mantenimiento esta diseñado para utilizar solo aceite de motor **SHELL RIMULA SUPER 15W-40**

Aquellas unidades que **SOLO** trabajen en sectores faeneros (caminos polvorientos, operación en vías de montaña y conducción a baja velocidad). Las siguientes actividades deberán realizarse cada 10.000 Km.

A : Cambio aceite motor y filtro

B : Limpieza y cambio de filtro de aire

C : Cambio de filtro de petróleo

D : Regulación de embrague

Si tiene dudas para determinar la condición de trabajo en que se desempeña su camión, agradeceremos consultar a nuestro departamento de Asistencia Técnica Fono: 714 1738.

Indumotora